

Latukoneen korjaukset

Eymplk 25.09.2024 § 84
7/02.08.00/2024

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Latukoneen vuosihuollon yhteydessä havaittiin, että koneen planeettavaihdin ja viskositeettikytkin olivat vioittuneet. Huoltomiehen arvion perusteella vanhoja osia ei ole mahdollista luotettavasti huoltaa, vaan ne kannattaa koneen käyttötunnit huomioiden uusia. Alustava hinta-arvio varaosille ja työlle on n. 10.000,00 €.

Huolto on mahdollista toteuttaa syksyn aikana, jotta kone saadaan varmasti ajoon ensi talveksi.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta päättää, että latukoneen planeettavaihdin ja viskositeettikytkin uusitaan hinta-arvion mukaisesti. Korjaus rahoitetaan investointisuunnitelman kohdasta 9251 inv. varaus, äkilliset korjaukset.

Päätös Hyväksyttiin.